

## **Motion till: Västra Ingarö Vägförening Årsmöte 2020**

### **Breddning av Lillängsdalsvägen vid Henriksdals-kurvan.**

Alla positionsangivelser är i förhållande till färdriktning MOT Ingaröbron.

Lillängsdalsvägen smalnar av farligt efter Henriksdals-kurvan där det även finns en Mötesplats.

Ofta står bilar stilla på mötesplatsen av en eller annan anledning vilket tvingar förbifarande att hålla ut i vägbanan.

Backkrönet och vägräcket på vänster sida underlättar inte heller vid möte med annat fordon.

### **Därför föreslår undertecknad följande:**

Ta bort skylten som markerar mötesplats och ta bort en del av berget på höger sida precis efter backkrönet.

Detta skulle möjliggöra för fordon i riktning mot Ingaröbron att hålla ut bättre åt höger med säkrare framkomlighet som följd.

Möjligen kan man dessutom placera om vägräcket på vänster sida ut mot Kolström men det kanske är omöjligt ?

Kaj Kristensson

Tjällmoravägen 32; 070-585 31 16

För kännedom: Göran Näsman och Ulla Pohjonen